

UAB „Želdynų vizija“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302657040. Kaštonų g. 7, LT-71228, Lekėčiai, Šakių r.
Mob. tel. 8 680 39 222. El. p. zeldiniai1@gmail.com

[UAB "Skaitmeninis lapas"]

2022 - 05 – 09 Nr. 22-29K-05

IŠVADA

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ, PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKŲ KAUNO G. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 KLAIPĖDOS MIESTE REKONSTRAVIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTE APTARIAMŲ ŽELDINIŲ


Inventorizavus aukščiau minėtu projektu apimamus medžius, galima teigti, kad:

- 1) Minėtoje teritorijoje yra 17 medžių (*turintys 19 kamienų*), priklausantys 10 taksonų (*1 priedas*). 5 vietose toponuotaukoje atvaizduotų medžių (ar krūmų) jau nėra;
- 2) Medžių/kamienų aukščiai įvairuoja nuo 8 iki 19 m (vid. 14,2 m), skersmenys – nuo 17 iki 53 cm (vid. 34 cm);
- 3) Vertinant medžių kamienų būklę moksliniu požiūriu (*5 balų skalėje*), 12 medžių kamienų yra geros, 2 vnt. – vidutinės, 2 vnt. – patenkinamos ir 3 vnt. – blogos būklės. Vidutinė visų teritorijoje vertintų medžių kamienų būklė – 1,8 balo. Vertinant gyvų medžių būklę pagal „*Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose*“ nurodomą būklės vertinimo (*4 balais*) metodiką, 12 medžių kamienai yra geros, 4 vnt. – patenkinamos, 3 vnt. – nepatenkinamos būklės. Pagrindinės medžių/kamienų būklės blogėjimo priežastys – kamienų žaizdos ir medienos puviniai;
- 4) Pagal „*Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo*“ priedo 3.1 punktą, minėtoje teritorijoje saugotini ≥ 12 cm skersmens gyvi, nenulaužti medžiai/kamienai. Tokiu būdu saugotinų medžių/kamienų minėtoje teritorijoje yra 17 vnt., nesaugotinų (*sausų*) – 2 vnt. (10,5 %);
- 5) Želdinių atkuriamoji vertė paskaičiuota pagal „*Želdinių atkuriamosios vertės įkainius*“.

Direktorius

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas

Julius Bačkaitis



ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS

| Nr. | Rūšis | H, m | D, cm | Bū- klė | Pastabos | Ūkinė priemonė | Saugo- tinum as | Atkur. vertė, € |
|-----|-------------------------------------|---------|----------|------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Slyva kaukazinė | 8 | 36 | 4 | medienos puvinys | | N | |
| 2 | Beržas karpotasis | 18 | 49 | 1 | | | S | 588,0 |
| 3 | Liepa mažalapė | 13 | 42 | 1 | | | S | 504,0 |
| 4 | Liepa mažalapė | 16 | 42 | 1 | | | S | 504,0 |
| 5 | Uosis paprastas | 14 | 53 | 1 | | | S | 954,0 |
| 6 | <i>Tuščia vieta</i> | | | | | | | |
| 7 | <i>Tuščia vieta</i> | | | | | | | |
| 8 | Uosis amerikinis | 16 | 39 | 1 | | | S | 702,0 |
| 9 | Klevas paprastas | 12 | 28 | 1 | | | S | 504,0 |
| 10 | Skirpstas paprastas 'Propendens' | 9 | 30 | 1 | 2 kamieniai | | S | 540,0 |
| | Skirpstas paprastas 'Propendens' | 9 | 22 | 1 | | | S | 396,0 |
| 11 | Uosis paprastas | 16 | 48 | 2 | yra sausų šakų, sužalotos šaknys | | S | 648,0 |
| 12 | Beržas karpotasis | 19 | 39 | 1 | | | S | 468,0 |
| 13 | Šermukšnis paprastas | 12 | 19 | 4 | 2 kamieniai, kamieno žaizdos, medienos puvinys | | S | 114,0 |
| | Šermukšnis paprastas | 12 | 17 | 2 | yra drevių | | S | 153,0 |
| 14 | Robiniija baltažiedė | 17 | 21 | 3 | medienos puvinys, stelbimas | kirsti 1 eilėje | N | |
| 140 | Liepa mažalapė | 16 | 26 | 1 | nupjautas 2-as kamienas | | S | 312,0 |
| 15 | Liepa didžialapė | 13 | 37 | 1 | maža žaizda | | S | 444,0 |
| 16 | Liepa didžialapė | 16 | 36 | 4 | kamieno žaizdos, medienos puvinys | | S | 216,0 |
| 17 | <i>Tuščia vieta</i> | | | | | | | |
| 18 | <i>Tuščia vieta</i> | | | | | | | |
| 19 | <i>Tuščia vieta</i> | | | | | | | |
| 20 | Liepa mažalapė | 18 | 40 | 1 | | | S | 480,0 |
| 21 | Beržas karpotasis | 16 | 25 | 3 | kamieno žaizdos, medienos puvinys | | S | 225,0 |
| | Viso: | | | | | | | 7.752,0 |

Pastaba: 1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 – patenkinama, 4 – bloga, 5 – I. bloga, 6 – žuves. Vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ pateiktu būklės skirstymu, 2-3 mūsų nurodyta želdinių būklė laikytina **patenkinama**, 4 atitinkamai – **nepatenkinama**, 5 atitinkamai – **bloga**. S – saugotinas, N – nesaugotinas.

*Nustatant medžių saugotinumą - neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas.

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ, PĖSČIŲJŲ –
DVIRAČIŲ TAKŲ KAUNO G. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 KLAIPĖDOS MIESTE
REKONSTRAVIMO TECHINIO-DARBO PROJEKTE APTARIAMŲ ŽELDINIŲ PLANAS

M 1:1000

