

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr.
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-04-04 13.00-16.00 val.
 pirmininkė – Rasa Jievaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
 Aplinkosaugos skyriaus vedėja;
 sekretorė ir narė – Martyna Šeputienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
 Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
 nariai:
 Egidijus Bacevičius, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;
 Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus
 vedėjas (dalyvavo pirmojo klausimo svarstyme);
 Marija Kalendė, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;
 Liudvika Kuzminčiūtė, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė;
 doc. dr. Rita Nekrošienė, želdinių ekspertė;
 Edita Valiūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus
 vyriausioji specialistė;

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo ruože nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos projektavimo metu.
2. Dėl želdinių būklės vertinimo Stoties g. projektavimo metu.
3. Dėl želdinių būklės vertinimo P. Lideikio g. projektavimo metu.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo ruože nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos projektavimo metu.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr.VS-2390) vertino želdinius projektavimo metu ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos. Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Obelis	-	-	Nesaugotina	-
2	Gluosnis	-	-	Auga skirstomųjų dujų trasos apsaugos zonoje. Nesaugotini.	-
3	Gluosnis	-	-		-
4	Gluosnis	-	-		-
5	Klevai ir beržai	5,4 -11, 5	-	Nesaugotini dėl per mažo skersmens.	-
6	Klevas	10,5x3, 11,5x4, 3,2-11,1	-	Nesaugotini dėl per mažo skersmens.	-
		13 x 6 vnt., 18 x7 vnt.	Gera	-	Kirsti
7	Klevas	14, 13, 13, 13, 11	Gera	Paryškintas - nesaugotinas.	Kirsti
8	Klevas	18+18+7	Gera	Paryškintas - nesaugotinas. Trikamienis	Kirsti

9	Klevas	14, 13, 11	Patenkina- ma	Paryškintas - nesaugotinas.	Kirsti
10	Klevas	23	Gera	-	Kirsti
11	Klevas	35	Gera	-	Kirsti
12	Klevas	35	Gera	-	Kirsti
13	Klevas	35+ 11 +25+38	Gera	Paryškintas - nesaugotinas.	Kirsti
14	Liepa	7,3-10,8	-	Nesaugotini	-
		17	Gera	-	Kirsti
15	Klevas	6,5-11,5		Nesaugotini	-
16	Obelis	9,5+17,5	-	Nesaugotina	-
17	Klevas	9	-	Nesaugotinas	-
18	Blindė	33+23+15+18+14 +10+9	-	Nesaugotina	-
19	Klevas	13	Patenkina- ma		Kirsti
20	Beržas	21	Patenkina- ma		Kirsti
21	Beržas	13	Gera		Kirsti
22-24	Gluosnis	48, 47, 52	Patenkina- ma	Nesaugotini. Auga magistralinio šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*.	-
25	Tuopa	102	-	Nesaugotina	-
26-30	Drebulė	70, 65+75, 63+57, 70, 69+68	-	Nesaugotinos	-
31-35	Tuopa	65, 38, 58, 52, 64	-	Nesaugotinos	-
36-37	Klevas	32, 28	-	Nesaugotini. Auga magistralinio šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*.	-
38	Tuopa	28	-	Nesaugotina	-
39-40	Drebulė	37, 10+12	-	Nesaugotina	-
41-43	Tuopa	40, 95, 40+32	-	Nesaugotina	-
44	Liepa	43	Bloga	Nesaugotina. Auga magistralinio šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje*.	-

**Pagal specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įstatymo 48 straipsnio 1 dalį Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdinių ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdinių apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdinio ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdinio esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdinio, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.*

Komisijos posėdžio metu projektuotojas užklausė ar būtų galima projekte numatyti 2 liepų Artojo g. šalinimą dėl to kad pagerėtų eismo saugumas tie numatoma perėja. Komisijos nariai pastebėjo, kad visos Artojo g. augančios liepos yra sudarkytos praeityje pasirinkus netinkamą genėjimo būdą, dauguma su puviniais. V. Juška siūlo visas liepas kirsti ir numatyti jų atsodinimą naujais medžiais. Išsiskyrus nuomonėms pirmiausia nuspręsta atlikti visų Artojo gatvės liepų tyrimą akustiniu tomografu.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė numatyty šalinti saugotinių želdinių kirtimui.

Išvada:

1. Leisti kirsti 28 klevus, 2 beržus ir 1 liepą;
2. Rekomenduoti projekte numatyti didesnio kiekio medžių ir kitų želdinių sodinimą įmanomose vietose.
3. Rekomenduoti atlikti visų Artojo g. liepų tyrimą akustiniu tomografu.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Stoties g. projektavimo metu.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-2385) vertino želdinius projektavimo metu, šiuos želdinius prašoma kirsti papildomai dėl objektyvių priežasčių pakoregavus projektą, t. y. dėl gretimų sklypų ribų (ankstesnis protokolas 2022-12-05 Nr. ADM-717). Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Pušis	27	Gera		Kirsti
2	Pušis	18+16	Gera		Kirsti
3	Bukas	28	Gera		Kirsti
4	Beržas	16	Gera		Kirsti
5	Bukas	11	Gera	Nesaugotinas	-
6	Pušis	23	Gera		Kirsti
7	Eglė	10	Gera	Nesaugotinas	-
8	Klevas	17	Gera		Kirsti
9	Klevas	18	Gera	Prašomas papildomai	Kirsti

Komisijos nariai prašo projektuotojo rasti galimybę išsaugoti želdinius Nr. 1, 2 ir 9, tačiau jeigu vykdant darbus šie želdiniai tikrai trukdys įrengti takus, tuomet pritaria želdinių kirtimui.

Dėl numatomų želdinių kirtimo komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

Išvada: leisti kirsti 4 pušis, 1 buką, 1 beržą ir 2 klevus.

3. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo P. Lideikio g. projektavimo metu.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-1942) vertino želdinius projektavimo metu. Vertinimas pateiktas lentelėje:

Nr. plane	Rūšis	Diametras, cm	Būklė	Pastabos	Išvada
1	Liepa	25	Bloga		Kirsti
2	Liepa	25	Bloga		Kirsti
3	Liepa	18	Bloga		Kirsti
4	Liepa	25	Nepatenkina-		Kirsti
5-6	-	-	-	Nėra	-
7	Guoba	38	Gera	L. K. šalinimui pritaria su sąlyga, kad bus atsodinama.	Kirsti
8-16	Obelys, liepa,	-	-	Netrukdo projekto	-

	slyva, šermukšnis			sprendiniams, todėl nekertami. Saugotinas tik liepa ir šermukšnis.	
17-18	Slyva, gudobelė	-		Nesaugotinos.	-
19-35	Obelys, slyvos, drebulės, klevai	-	-	Netrukdo projekto sprendiniams, todėl nekertami. Saugotini tik klevai.	-
36-40	Drebulės, slyvos, gudobelė	-	-	Nesaugotinos.	-
41-48	Obelys, drebulės	-	-	Nr. 41 ir 48 nėra. Nesaugotinos.	-
49	Klevas	17	Gera	-	Kirsti
50-67	Slyvos, pušys, ąžuolas, uosis, blindės, obelys, gudobelė	-	-	Netrukdo projekto sprendiniams, todėl nekertami. Saugotini tik ąžuolas, pušys, uosis.	-
68	Slyva	-	-	Nesaugotina.	-
69-72	Slyvos, uosis	-	-	Netrukdo projekto sprendiniams, todėl nekertami. Uosis saugotinas.	-
73-87	Gudobelės, slyvos, obelys, drebulės	-	-	Nesaugotinos.	-
88-96	Drebulės slyvos	-	-	Netrukdo projekto sprendiniams, todėl nekertami. Nesaugotinos.	-
97-98	Drebulės	-	-	Nesaugotinos.	-
99-107	Drebulės, klevai, slyvos, gudobelės, slyvos, blindė, juodalksnis	-	-	Netrukdo projekto sprendiniams, todėl nekertami. Nr. 106 nėra. Saugotini tik klevas ir juodalksnis.	-
108	Pušis	38	Patenkinama		Išsaugoti
108a	Pušis	35	Patenkinama	Dėl prastesnės būklės siūloma sukeisti kirtimą su Nr. 108	Kirsti
109	Beržas	16	Patenkinama		Kirsti
110	Beržas	14	Žuvs	Nudžiūvęs. Nesaugotinas	-
111	Pušis	44	Gera		Išsaugoti
112	Pušis	30	Gera		Išsaugoti
113	Pušis	28	Gera		Kirsti

Komisijos nariai siūlo numatyti naujų želdinių sodinimą visose įmanomose vietose, sodinamų želdinių rūšis derinant su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kraštovaizdžio architekto.

Dėl numatomų želdinių kirtimo/išsaugojimo sprendiniams komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

Išvada:

1. Leisti kirsti 4 liepas, 1 guobą, 1 klevą, 2 pušis ir 1 beržą.
2. Neleisti kirsti 3 pušų.

Komisijos pirmininkas

Rasa Jievaitienė

Sekretorė

Martyna Šeputienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-05 Nr. ADM-150
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Jievaitienė, Skyriaus vedėja, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	RASA JIEVAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-05 14:32:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-05 14:33:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-31 15:46:31 – 2025-03-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Šeputienė, Vyriausioji specialistė, Aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-05 14:53:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-05 14:54:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 18:23:17 – 2027-09-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-05 14:57:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-05 14:57:30 Dokumentų valdymo sistema Avily